



U2 & U3 need heat sink



## SHARK 電源板零件表

廠牌	編號	零件數量
連接座	2.0mm-2P	2
連接座	2.0mm-7P	1
連接座	2.5mm-5P	1
整流二極體	1N4007	16
磁珠	BEAD	1
Dale / Philips	100R	2
Dale / Philips	10R	1
Dale / Philips	820R	2
基層電容	102	6
WIMA MKS2	0.1uF	5
Nichicon KZ	10uF	4
Nichicon KZ	100uF	4
Nichicon MUSE	4700uF	2
Nichicon MUSE	2200uF	2
Motorola	LM317	3
Fairchild	LM337	1
25轉可變電阻	500R	2
25轉可變電阻	10K	2
矽膠片		2
絕緣豆		2
散熱片		1
螺帽		2
螺絲		2
電路板		1